

EVOLVEO® PTERO TC3

Návod k Obsluze

V1 - 26/01

1. Očistíte povrch procesoru a chladiče pomocí čistícího ubrousku.

2. Nanese teplovodivá pasta:

Naneste teplovodivou pastu na čip procesoru nebo na chladič; vhodný je bodový vzor (9 bodů) nebo kříž.



3. Rozetření pasty:

Pomocí špachtle nebo plastové karty rozetřete teplovodivou pastu rovnoměrně; čím tenčí vrstva, tím lépe.



4. Instalace chladiče:

Namontujte chladič na procesor.

Dovozce / Výrobce
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C.

Copyright © 2025 Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

EVOLVEO® PTERO TC3

Application Guide

V1 - 26/01

1. Clean the CPU & cooler surfaces by cleaning wipe.

2. Apply the thermal grease on the surface of the CPU chip or cooler, 9 dots or cross shape are both OK.



3. Smear the thermal grease evenly by the spatula or plastic card, thinner is better.



4. Install the cooler on the CPU.

Importer / Manufacturer
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © 2025 Abacus Electric, s.r.o.
All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without prior notice. Printing errors reserved.

EVOLVEO® PTERO TC3

Návod na obsluhu

V1 - 26/01

1. Očistíte povrch procesora a chladiča pomocou čistiaceho obrúska.

2. Nanese teplovodivá pasta:

Naneste teplovodivú pastu na čip procesora alebo na chladič; vhodný je bodový vzor (9 bodov) alebo kříž.



3. Rozotretie pasty:

Pomocou špachtle alebo plastovej karty rozotrite teplovodivú pastu rovnomerne; čím tenšia vrstva, tým lepšie.



Instalácia chladiča:

Namontujte chladič na procesor.

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
E-mail: helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v P.R.C.

Copyright © 2025 Abacus Electric, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

EVOLVEO® PTERO TC3

Manual de utilizare

V1 - 26/01

1. Curățați suprafața procesorului și a radiatorului folosind un șervețel de curățare.

2. Aplicarea pastei termoconductoare:

Aplicați pasta termoconductoare pe cipul procesorului sau pe radiator;
este potrivit un model cu puncte (9 puncte) sau în formă de cruce.



sau



3. Întinderea pastei:

Folosind o spatulă sau un card din plastic, întindeți pasta termoconductoare uniform; cu cât stratul este mai subțire, cu atât mai bine.



sau



4. Instalarea radiatorului:

Montați radiatorul pe procesor.

Importator / Producător
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Republica Cehă
E-mail: helpdesk@evolveo.com

Fabricat în P.R.C.

Copyright © 2025 Abacus Electric, s.r.o.
Toate drepturile rezervate.

Designul și specificațiile pot fi modificate
fără notificare prealabilă. Erori de tipar rezervate.

